使用特殊擺位及OBI 以減低治療的誤差 工志軒

大綱


- ■目的
- ■材料與方法
- 結果
- 結論
- 參考資料

目的

使用特殊擺位與OBI影像系統來減少治療的誤差以及增加位置的再現性

材料與方法

- 面具
- 真空固定墊
- Elekta Precise 直線加速器
- Varian Trilogy 直線加速器
- Varian On Board Imager 影像系統






材料與方法

- 面具
- 真空固定墊
- Elekta Precise 直線加速器
- Varian Trilogy 直線加速器
- Varian On Board Imager 影像系統





材料與方法

- 驗正片 (MV)
- **■** OBI (kV)
- ■管制線
- ■習慣的姿勢
- 10~30 分鐘休息時間
- 掃描檢查前再進行確認



- 檢查雷射線
- 選擇固定模具,教育溝通
- 投射在身上的雷射標上記號
- 重複2-3次,每次之間的誤差 小於2-3mm
- 模具製作





- 檢查雷射線
- 選擇固定模具,教育溝通
- 投射在身上的雷射標上記號
- 重複2-3次,每次之間的誤差 小於2-3mm
- 模具製作






- ■標上臨時記號 (眼眶,眼角,嘴巴,耳,頸 切跡)
- 在肩膀的兩側畫上記號
- 平行移動 15-20 cm,在 面具上畫記號






- ■標上臨時記號 (眼眶,眼角,嘴巴,耳,頸 切跡)
- 在肩膀的兩側畫上記號
- 平行移動 15-20 cm,在 面具上畫記號






- ■標上臨時記號 (眼眶,眼角,嘴巴,耳,頸 切跡)
- 在肩膀的兩側畫上記號
- 平行移動 15-20 cm,在 面具上畫記號



- 重複上述的動作
- 中心誤差 < 3mm
- 找三個不同象限的區域畫 上記號
- 休息30分鐘







- 重複上述動作
- 三個不同象限的區域記號有 50% 符合、頸切跡的誤差小於 3mm
- ■電腦斷層掃描

材料與方法 電腦斷層模擬攝影室 真空固定墊製作

- 檢查雷射線
- 選擇固定模具,教育溝通
- 模具製作
- 投射在身上的雷射標上記 號

(從治療中心點至上 20~ 25cm 至下20~25cm,以 及身體的兩側畫上水平線)





材料與方法 電

電腦斷層模擬攝影室 真空固定墊製作

- 模具完成後,請患者離 開模具
- 重新試躺
- 重複2~3次,每次畫上 臨時記號,每次差異不 超過5mm,玩成後重新 標上記號
- 休息30分鐘



材料與方法 電腦斷層模擬攝影室 真空固定墊製作

- 重複上述動作
- 電腦斷層掃描

材料與方法 直線加速器治療室

- 選擇模具
- 醫師確認
- 連續兩日記號皆準確 (OBI/週)









比較

	OBI	EPID
能量	仟伏特	百萬伏特
影像品質	清晰	模糊
病患劑量	低	高
自動位移	可	否
使用步驟	簡單	複雜





結果

重複擺位的誤差比例如下:

- 未使用特殊擺位方法: 面具 35%, 真空固定墊 17%
- ■使用特殊擺位方法: 面具 11%, 真空固定墊 6%

結論

在治療的環節上,每一個細節都要非常的注意,任何的誤差都必須考慮進去, 才可以達到最完美的治療計畫。每日來 治療的病人,擺位的誤差,與姿勢的在 線性都可以得到很好的準確性。

参考資料

- VARIAN Treatment Delivery Instructions for Use
- Treatment Set up Error table

